

# 技术报告公开信息表

## 一、用人单位基本信息

|        |                                      |          |                    |
|--------|--------------------------------------|----------|--------------------|
| 用人单位名称 | 佛山市顺德区源冠金属制品有限公司                     | 统一社会信用代码 | 91440606MA7FYYPHXQ |
| 检测报告编号 | JZZW-DQ-202307042                    | 检测任务编号   | JZZW-DQ-202307042  |
| 所属行业   | 其他金属制日用品制造                           | 企业规模     | 小型                 |
| 联系人姓名  | 李文亮                                  | 联系电话     |                    |
| 用人单位地址 | 广东省佛山市顺德区均安镇均安社区仓沙西路7号二排一座首层之一（住所申报） |          |                    |


## 二、技术服务项目组人员名单

|        |              |
|--------|--------------|
| 技术服务机构 | 广东锦泽检测技术有限公司 |
| 项目负责人  | 钟美莲          |
| 项目组成员  | 马燕坤、张进       |

## 三、现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间，用人单位陪同人

| 工作环节 | 时间         | 参与人员名单 | 用人单位陪同人 |
|------|------------|--------|---------|
| 现场调查 | 2023-08-01 | 张进、马燕坤 | 李文亮     |
| 现场采样 | 2023-08-02 | 马燕坤、张进 | 李文亮     |
| 现场测量 | 2023-08-02 | 马燕坤、张进 | 李文亮     |

## 四、现场调查、现场采样、现场检测的图像影像

|        |   |
|--------|---|
| 现场调查相片 |  <p>2023.08.01 佛山市顺德区源冠金属制品有限公司 水印相机</p> |
|        | 调查  |

现场采样相片



采样

现场测量相片



测量