


# 茂名市电白区沙琅镇德胜加油站职业病危害现状评价报告

## 书 JZZW-XP-202309001

用人单位	名称	茂名市电白区沙琅镇德胜加油站	
	地址	广东省茂名市电白区沙琅镇德胜路	
	联系人	陈总	
技术服务机构名称		广东锦泽检测技术有限公司	
技术服务项目组人员		吴龙飞、唐文波、尹本康、梁晓欣、赵行昱、张建平	
环节	时间	参与人员名单	陪同人员名单
现场调查	2023-08-24	梁晓欣、张建平	陈总
现场采样	2023-09-02	赵行昱、张建平	陈总
	2023-09-03	赵行昱、张建平	陈总
	2023-09-04	赵行昱、张建平	陈总
现场检测	2023-09-02	赵行昱、张建平	陈总
编制评价报告	2023-11-10	吴龙飞、唐文波、尹本康、梁晓欣	

(证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像)





德胜加油站  
2023-9-2



德胜加油站  
2023-9-2