


**江门市芳源新能源材料有限公司职业病危害现状评价报告**  
**书**                    **JZZW-XP-202407010**

用人单位	名称	江门市芳源新能源材料有限公司	
	地址	广东省江门市新会区古井镇临港工业园 A 区 11 号	
	联系人	梁经理	
技术服务机构名称		广东锦泽检测技术有限公司	
技术服务项目组人员		吴龙飞、唐文波、尹本康、周丽敏、罗帅、张权新、张秋浩、刘澳	
环节	时间	参与人员名单	陪同人员名单
现场调查	2024-08-14	周丽敏、吴龙飞	梁连娣
现场采样	2024-08-22	罗帅、张权新、张秋浩、刘澳	梁连娣
	2024-08-23	罗帅、张权新、张秋浩、刘澳	梁连娣
	2024-08-24	罗帅、张权新、张秋浩、刘澳	梁连娣
现场检测	2024-08-22	罗帅、张权新、张秋浩、刘澳	梁连娣
编制评价报告	2024-12-31	吴龙飞、唐文波、尹本康、周丽敏	

(证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像)





江门市芳源新能源...

2024-08-22